

BIM 026- 2.017



Cotia, 22 de Dezembro de 2017.

Prezado Distribuidor Monroe,
Informamos abaixo, correção de aplicação. Gentileza atualizar seus cadastros.

CORREÇÃO DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO	DE : POSIÇÃO	PARA : POSIÇÃO	CÓDIGO COMPLETO	CÓDIGO CATÁLOGO
HYUNDAI HB20X 13/15	DIANTEIRO LD	DIANTEIRO LE	M53ZSP960	SP960
HYUNDAI HB20X 13/15	DIANTEIRO LE	DIANTEIRO LD	M53ZSP961	SP961
HYUNDAI HB20 HATCH 12/15 / HB20S 13/15	DIANTEIRO LD	DIANTEIRO LE	M53ZSP978	SP978
HYUNDAI HB20 HATCH 12/15 / HB20S 13/15	DIANTEIRO LE	DIANTEIRO LD	M53ZSP979	SP979

Para consultar mais aplicações, baixe nosso catálogo no site: www.monroe.com.br

Atenciosamente,
Deisiane Carneiro