



BIM 002 - 2018

Cotia, 10 de Janeiro de 2018.

Prezado Distribuidor Monroe,
Informamos abaixo, correção de aplicação. Por Gentileza atualizar seus cadastros.

Correção de Aplicação - Monroe

DE: APLICAÇÃO	PARA: APLICAÇÃO	POSIÇÃO	LINHA	CÓDIGO COMPLETO	CÓDIGO CATÁLOGO
HYUNDAI - I30 - TODOS 09/...	HYUNDAI - I30 - TODOS 09/12	DIANTEIRO LD	OESPECTRUM	M53ZSP988	SP988
HYUNDAI - I30 - TODOS 09/...	HYUNDAI - I30 - TODOS 09/12	DIANTEIRO LE	OESPECTRUM	M53ZSP989	SP989
HYUNDAI - I30 - TODOS 09/...	HYUNDAI - I30 - TODOS 09/12	TRASEIRO	OESPECTRUM	M53ZSP990	SP990

Para consultar mais aplicações, baixe nosso catálogo no site: www.monroe.com.br

Atenciosamente,
Julie Calheiros